

Verarbeitungstechnische Hinweise für die Gestaltung von Polyester-Figuren mit Lascaux Künstler Acrylfarben

| | |
|---|---|
| 1. Untergrundbehandlung | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lose Teile entfernen (z.B. von schlecht haftendem Spachtel). ▪ Anschleifen, Schleifstaub entfernen, reinigen mit Lösemittel (z.B. Industriesprit) und trocknen lassen. ▪ Nähte und Löcher mit Polyester-Spachtel schliessen (gemäss Merkblatt des Herstellers). ▪ Trocknen lassen (gemäss Merkblatt des Herstellers). ▪ Anschleifen, Schleifstaub entfernen, reinigen mit Lösemittel (z.B. Industriesprit) und trocknen lassen. | |
| 2. Grundierung | |
| <p>Entweder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lascaux Uni-Primer Auftrag mit Spritzpistole oder mit Pinsel streichfähig verdünnt in zwei Arbeitsgängen. ▪ Nach jedem Arbeitsgang trocknen lassen. ▪ Anschleifen, Schleifstaub entfernen, reinigen mit Wasser und trocknen lassen. <p>Eigenschaften: Wässriges Produkt, einfaches Handling, kann gepinselt werden.</p> | <p>Oder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2K-Füller für Polyester (z.B. KOBA 2K 5+1 von PPG) Auftrag mit Spritzpistole, Arbeitsgänge je nach Bedarf (gemäss Merkblatt des Herstellers). ▪ Trocknen lassen (gemäss Merkblatt des Herstellers) ▪ Anschleifen, Schleifstaub entfernen, reinigen (gemäss Merkblatt des Herstellers) und trocknen lassen. <p>Eigenschaften: Lösemittelhaltiges Produkt, muss gespritzt werden, besonders geeignet für Polyester.</p> |
| 3. Lascaux Künstler Acrylfarben | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lascaux Studio oder Artist streichfähig verdünnt auftragen und nach jedem Arbeitsgang trocknen lassen. | |
| 4. Lack | |
| <p>Entweder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lascaux Transparentlack UV 1 Glanz, UV 2 Matt oder UV 3 Seidenglanz Lascaux Transparentlack UV mittels weichem Pinsel (verdünnt mit 20% Wasser) oder mittels Spritzpistole (verdünnt mit 15% Wasser) in mindestens zwei Arbeitsgängen auftragen. Nach jedem Arbeitsgang trocknen lassen. ▪ Für den Transport der Polyester-Figuren und das Aufstellen im Freien soll der Film vollständig durchgetrocknet sein (siehe Merkblatt „Lascaux Firnisse / Fixativ“). <p>Eigenschaften: Acryllack auf wässriger Basis, der einen UV-Schutz für die darunterliegenden Farben bietet. Kann mit dem Pinsel aufgetragen werden.</p> | <p>Oder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2K-Klarlack (z.B. Autocryl Plus von Sikkens) Auftrag mit Spritzpistole, Arbeitsgänge je nach Bedarf gemäss Merkblatt des Herstellers. ▪ Trocknen lassen (gemäss Merkblatt des Herstellers). <p>Eigenschaften: Lösemittelhaltiger 2-Komponenten-Lack, hochglänzend und äusserst abriebfest. Muss gespritzt werden.</p> |

Wichtiger Hinweis: Diese Angaben entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand. Sie dienen der Information und Beratung, entbinden jedoch den Anwender nicht davon, die Produkte selbst auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen.